

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

_____ Гугова Е.Б.

«___» _____ 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта общеобразовательное учреждение
1.2. Адрес объекта 681003, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, улица Аллея Труда дом 57, корпус 6.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 6984,5 кв.м
- часть здания 2 этажа (или на 2 этаже), 4139.2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 23574,2 кв.м
1.4. Год постройки здания 1989., последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2016г., капитального нет*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: сфера деятельности - образование; виды оказываемых услуг - реализация программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус №11,12,14,25,31

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 223м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (по прилегающей территории школы пешеходные дорожки оснащены бордюрами 20 см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации до- ступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	

2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		№3-9
2	Вход (входы) в здание	ДУ		№1,2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, У)		№12,13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		№11,14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		№3-9

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: территория, прилегающая к зданию доступна частично всем, вход (выход) в здание доступен частично для категории й инвалидов Г,У, пути движения доступны частично всем, санитарно-гигиенические помещения доступны частично всем, система информации и связи доступна частично всем, пути движения к объекту доступны частично всем.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	ремонт текущий

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт текущий
8.	Все зоны и участки	ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2020 гг.

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично для всех категорий инвалидов

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией(собственником объекта);

4.4.5. другое

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

к Акту обследования к паспорту доступности от «13» июня 2016 г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36; 681003, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Аллея Труда дом 57, корпус 6.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Вход на территорию школы имеет препятствие для МБН (ширина входной калитки менее 0,9 м)	К,О	Расширить вход на территорию школы	Ремонт текущий
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Путь движения не обозначен	все	Обозначить путь движения, закрепить специальные знаки для обозначения путей	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть			Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом, предупредительных тактильных полос нет, дополнительный разделительный поручень		Установка пандуса, выделение цветом, установка поручня	Капитальный ремонт и текущий
1.4	Пандус (наружный)	нет			отсутствует	К, О	Установка наружного пандуса	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет			отсутствует	К,О	Организация автостоянки и парковки	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В		№3-9	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования к паспорту доступности от «13» июня 2016 г.

I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36; 681003, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Аллея Труда дом 57, корпус 6.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом, предупредительных тактильных полос нет, дополнительный разделительный поручень	К,О, С	Установка пандуса, выделение цветом, установка поручня	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутствует	К, О	Устройство пандуса	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Доступные входы знаками доступности не оборудованы, устройство для вызова персонала отсутствует. Входная площадка не оборудована водоотводом, отсутствует подогрев покрытия	К,О, С, Г, У	Оборудовать знаки и устройство для вызова, водоотвод, систему подогрева покрытия.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Входная дверь в свету имеет ширину менее 1,2, требования (из контрольной формы) под п. 2.20., 2.21., 2.22 отсутствуют, высота порога превышает норму (0, 02), ручки нажимного отсутствуют, доводчиков на входной двери нет	К, О	Привести в соответствие с требованиями	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			Не соответствует, высота порога превышает норму (0, 02), расстоя-	К, О	Привести в соответствие с требованиями	Текущий ремонт

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36; 681003, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Аллея Труда дом 57, корпус 6.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Схема движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН отсутствует, зона отдыха и ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью) есть только на первом этаже	все	Оборудовать схему движения инвалида по зданию, сделать зону отдыха и ожидания на каждом этаже	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы отсутствуют, поручни не длиннее марша лестницы, специальные поручни отсутствуют, бортики по края ступеней установить, на поверхности перил не предусмотрены рельефные обозначения этажей, нет предупредительных полос об окончании перил		Поверхность покрасить, поручни закрепить, предусмотреть рельефные обозначения этажей, окрасить предупредительные полосы	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			отсутствует			Капитальный ремонт

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			отсутствует			
3.5	Дверь	есть			Нарушение норм, высота порога 0,02 (норма 0, 014)		Порог приводить в соответствие с нормой	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	пути эвакуации есть, зоны безопасности нет			Зоны безопасности отсутствуют. Знаки отсутствуют.			Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Вывод по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В		№12,13	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36; 681003, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Аллея Труда дом 57, корпус 6.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Специально выделенных мест для инвалидов и МГН нет.	все		Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания (малый спортивный зал)	есть			Нарушение норм, высота порога 0,02 (норма 0,014)		Порог привести в соответствии с нормой	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)
к Акту обследования к паспорту доступности от «13» июня 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(Ш)
к Акту обследования к паспорту доступности от «13» июня 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет		-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36; 681003, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Аллея Труда дом 57, корпус 6.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Туалетные комнаты и кабины специально не оборудованы для МГН		Привести в соответствие с п. 5.1. – 5.15 (контрольная форма)	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	-						

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-В		№11	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: (туалетная комната доступна для инвалидов с соматическими заболеваниями)

Приложение 6
к Акту обследования к паспорту доступности от «13» июня 2016 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36; 681003, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Аллея Труда дом 57, корпус 6.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства				нет		Привести в соответствие с требованиями	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства				нет		Привести в соответствие с требованиями	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства				нет		Привести в соответствие с требованиями	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие с требованиями			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В			текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____